

# Servicebericht



<b>Adresa subjektu</b> Varnsdorfska pradelna Karlova 2230 40747 Varnsdorf	<b>Servisní technik</b> Name: Bc. Marek Fric BEZEMA AG Kriessernstrasse 20 CH-9462 Montlingen	Mobil: +420 777 328 522 Email: <a href="mailto:marek.fric@bezema.com">marek.fric@bezema.com</a>
--	---	--

## Servisní činnost

- Kontrola dávkovacího zařízení
- Kontrola procesu
- Odběr vzorku
- Kontrola pracovního cyklu
- Kontrola desinfekčnosti
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### Odběr vzorku:

- Tvrdá voda
- Užitková voda
- Vzorek lázně \_\_\_\_\_
- Vzorek prádla \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## Technické informace

Servisní činnost provedl:

### Solo prací stroje

Označení	WSM 1	WSM 2	WSM 3
Výrobce	ROMO	GIRBAU	GIRBAU
Typ			
Nakládka	120	8	23
Komory	Y	1	1

Označení	WSM 4	WSM 5	
Výrobce	ROMO	TIPO	
Typ			
Nakládka	120	62	
	Y	pulman	

## Dávkovací zařízení

Byla provedena kontrola dávkovacího zařízení, kde byla zjištěna závada na dávkování prostředku JavelWasser 13/14 (chlor), a to z důvodu zlomeného hadičníku na výstupu sací sondy. Po výměně hadičníku je vše bez zjevných závad. Dále byla provedena kontrola zásobníku vody, který byl shledán bez sinicového povlaku.

## Kontrola procesu

Na pračce Girbau HS-4022 byly naprogramovány dva programy ze stávajícího seznamu:

Program č. 45 – Bíle silně s PP s chlorem 45/85°C, 10/20 min

Program č. 46 – Peroxidové bělení 90°C, 20 min

# Servicebericht

Dále byly na této samé pračce vytvořeny dva nové programy na přepírání plísně:

Program č. 52 – Bílé Plíseň Cl (s chlorem) 45/85°C, 10/15 min

Program č. 53 – Barevné Plíseň 45/65°C, 10/15 min

**Datum** 01-11-2013

**Podpis**

Bc. Marek Fric

\_\_\_\_\_  
Zákazník